



### Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

**Badestelle:** 12 - Krummer See / Schenkendorf/ Krummensee / Badestelle

**Adresse:** 15749 Mittenwalde, OT Schenkendorf/Krummensee, Uferpromenade

**Datum:** 07.05.2012      **Uhrzeit:** 12:20 Uhr

**Lufttemperatur:** 13,4 °C      **Wassertemperatur:** 17,1 °C

**Sichttiefe:** > 2,0 m      **Wetterlage:** bewölkt

**Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme:** 0

#### Besichtigungsprüfung:

**Algenwachstum:** nein      **Schaumbildung durch Tenside:** nein

**Abfallbehälter:** vorhanden      ja      **Bemerkungen:** keine

**Toiletten:** vorhanden      ja      **Bemerkungen:** keine

**Beschilderung Hundeverbot:** vorhanden      ja

**Allgemeine Ordnung und Sauberkeit:** sehr gut

**Sonstige Hinweise:** keine

**Überwachungsrythmus:** Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.

**Badewasserqualität:** Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich.